

『令和6年度通学路安全プログラム対策一覧表』

R7.1月

■交通安全

番号	学校	A 路線名	B 箇所名住所	C 通学路の状況・危険の内容	対策の内容	対策年度	備考
1	一 小 ・ 一 中	下新丁の市道の 交差点	下新丁	一方通行の道を左側から来る車が見えにくい。スピードを出してくる車も多い。(令和5年度接触事故あり)	ストップマーク設置済	R6	市民協働課 (母の会)
2	二 小	新山本町線	上の原一丁目 ～萩が丘二丁目	県道58号線は朝夕の車両の通行量が多い。横断歩道は1か所あるが、ローソン方面から来る車両がスピードを出している場合、道路に高低差があり見通しが悪く、運転手や横断歩道を渡る児童にとっては車両を確認しにくい。開通となり交通量が増えている。	横断歩道の信号機設置検討中	R6以降	島原警察署 交通課
3	二 小	ローソン萩が丘 二丁目店前歩 道	萩が丘二丁目	コンビニエンスストアの入り口歩道の舗装がはがれている。	アスファルト舗装に打ち換え実施済	R6	島原市役所 道路課
4	四 小	宇土団地登り口 交差点	宇土町	杉谷運動公園から合流する交差点。公園側から降りてきた車両が止まらずに来るときがある。下から上る車も一時停止無しで通過する場合がある。	定期的な取り締まりの実施	R6	島原警察署 交通課
5	四 小	元杉永スター ～四小	下折橋町	・対向車が道の真ん中を通ることがあるので、もっと目立つようにできないか。 ・白線が薄くなっているので、濃くしてほしい。	R6年度中に対応予定	R6	島原市役所 道路課
6	四 小	本村商店～中尾 町	中尾町	畑側において、登校中自転車で落ちる子がいる。白線が薄くなっているため濃く引いてほしい。	R6年度中に対応予定	R6	島原市役所 道路課
7	四 小	元杉永スター ～四小	六ツ木	標識が歩道の真ん中に立っている。道幅がせまい道路が続いていて、雨の日は傘を差しての登校となり、車と接触しそうになる。また、道路に駐車してある車があると道路の真ん中に出ないと通れない。	現地点検確認済 児童への交通安全指導	R6 R6	島原警察署 交通課 学校教育課
8	四 小	元杉永スター ～四小	六ツ木	路面の「30」の文字が消えかけている。	路面標示の書き直し検討中	R6以降	島原警察署 交通課
9	四 小	元杉永スター ～四小	新六ツ木橋	橋とフェンスの間に子どもが通れる隙間があり危険。排水溝の深さがあり、つまづきやすい。	目皿の設置、四隅に転落・進入防止の対策済	R6	島原市役所 道路課
10	四 小	元杉永スター ～四小	六ツ木	一時停止線を越えてから停車する車をよく見かける。	現地点検確認済 児童への交通安全指導	R6 R6	島原警察署 交通課 学校教育課