

『令和5年度通学路安全プログラム対策一覧表』

R6.3月

■交通安全

番号	学校	点検箇所	箇所名住所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	対策年度	備考
1	三三 会中 小	馬場交差点～JA 島原雲仙三会支 店	下宮町	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道整備工事中 定期的なパトロールを実施	R5	島原振興局 建設部 島原警察署 交通課
2	三 会 小	県道205号野田 島原線	稗田町	交通量が多い。	必要に応じて交通安全指導	R5	学校教育課
3	三 会 小	的野橋周辺	津吹町	カーブとなっており、見通しが悪い。	道路反射鏡の交換、外側線の引き 直し	R6当初	島原市役所 道路課
4	長 三 貫 分 校 三 会 小	新港自動車から 田中農園に向か う縦道	長貫町	路側帯が狭い。路側帯が消えか かっているところが多い。	令和5年度 区画線設置工事にお いて施工	R5	島原市役所 道路課
5	五 小	安德平成通り	中安德町	点滅信号機あり。 山手からアリーナ方面へ向かう車 両がスピードを落とさず直進してく る。時期によっては、朝日が点滅信 号機や横断歩道を渡る歩行者とか ぶる(眩しい)ため非常に危険であ る。	交差点の手前に、「交差点注意」の 路面標示	R6以降	島原市役所 道路課
6	五 小	雲仙グリーンロード	鎌田町 安中大橋(島原市側)	安中大橋は深江町側から島原市に 入るところで歩道が海側から山側 へと変わる。そこを横断する児童が 複数名在籍しており、かなりの安全 配慮が必要である。	横断歩道の設置要望書提出(R4. 6. 28)→設置済み	R4済	島原市役所 市民協働課
7	五 小	仁田団地方面市 道	大下町 (中木場簡易水道低区 配水池の20m下方)	仁田団地から登下校する際、横断 歩道がないため、かなりの安全配 慮が必要である。 横断歩道のないところを横断してい る。	必要に応じて交通安全指導	R5	学校教育課
8	五 小	国道57号	大下町国道57号から 旧道(新湊方面)へ入 口付近の横断歩道	歩道拡張工事のため、学校へ向か って国道の歩道右側を通って通学し ている。旧道への入口付近は車の出 入りも多く、カーブや坂道であり、 横断歩道の歩行者等、発見しにくい。	必要に応じて交通安全指導	R5	学校教育課